

## 設計図書等回答書

西郷村長 高橋 廣志  
(公印省略)

工事番号	第1号
工事名称	新庁舎整備事業 令和8年度施工 西郷村旧庁舎解体工事
回答事項	
<p>質問1：図面 A-7、金抜き38ページ ボイラー機械室のフランジ・パッキンはアスベストレベル2に該当するのではないのでしょうか？ またアスベスト処分の内訳の記載がないと思われます。</p> <p>回答1：石綿含有建材に関する事前調査によりアスベストレベル3となります。 アスベスト処分については、廃石綿処分費、石綿含有産業廃棄物をそれぞれm<sup>3</sup>数で計上しております。</p>	
<p>質問2：外壁、天井裏などの配管のアスベスト調査は行っているのでしょうか。</p> <p>回答2：外壁の調査を行っております。また、天井裏についても点検口から見える範囲で調査を実施しております。</p>	
<p>質問3：特記仕様書では杭の引抜きになっていますが内訳がありません。 図面が不鮮明なところもあり読み取れないですが基礎杭はありますか。</p> <p>回答3：基礎杭はありません。</p>	