

令和2年度西郷村 水質検査日程表

採水日		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		14	19	16	15	24	15	13	17	15	19	16	16
水源名称		火	火	火	水	月	火	火	火	火	火	火	火
004 虫笠水源 第1水源地	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
		指標菌			指標菌			指標菌			指標菌		
005 虫笠水源 第2水源地	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
		指標菌			指標菌			指標菌			指標菌		
007 谷地中水源	原水	細菌2	細菌2 □	細菌2	39 ●	細菌2 □	細菌2	細菌2	細菌2 □	細菌2	細菌2 □	細菌2	細菌2
		指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌
009 折口水源	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39 ●	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
		指標菌			指標菌			指標菌			指標菌		
010 追原水源	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39 ●	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
		指標菌			指標菌			指標菌			指標菌		
019 北部水源系 谷地中給水栓	浄水	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	9
013 西郷配水場系 長坂給水栓	浄水	23○★	9	9	51	9	9	23○★	9	9	23○★	9	9
014 西郷配水場系 折口原給水栓	浄水	23★	9	9	51	9	9	23★	9	9	23★	9	9
015 西郷配水場系 間ノ原給水栓	浄水	23★	9	9	51	9	9	23★	9	9	23★	9	9
016 小田倉配水池系 下新田給水栓	浄水	23○★	9	9	51	9	9	23○★	9	9	23○★	9	9
017 堀川配水池系 太陽の国	浄水	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	9

細菌2・・・一般細菌・大腸菌

□・・・クリプトスポリジウム及びジアルジア

○・・・鉛

23・・・21項目+硝酸・亜硝酸態窒素+六価クロム

★・・・蒸発残留物

▲・・・カルシウム、マグネシウム(硬度)

●・・・農薬114