

令和3年度西郷村 水質検査日程表

採水日		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		20	18	22	26	23	21	19	16	20	18	15	15
水源名称		火	火	火	月	月	火	火	火	月	火	火	火
虫笠水源 第1水源地	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
	指標菌				指標菌				指標菌			指標菌	
虫笠水源 第2水源地	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
	指標菌				指標菌				指標菌			指標菌	
谷地中水源	原水	細菌2	細菌2 □	細菌2	39 ●	細菌2 □	細菌2	細菌2	細菌2 □	細菌2	細菌2 □	細菌2	細菌2
	指標菌		指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌	指標菌
折口水源	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39 ●	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
	指標菌				指標菌				指標菌			指標菌	
追原水源	原水	細菌2	細菌2	細菌2	39 ●	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2	細菌2
	指標菌				指標菌				指標菌			指標菌	
北部水源系 谷地中給水栓	浄水	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	9
北部水源系 長坂給水栓	浄水	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	9
西郷配水場系 折口原給水栓	浄水	23★	9	9	51	9	9	23★	9	9	23★	9	9
西郷配水場系 間/原給水栓	浄水	23★	9	9	51	9	9	23★	9	9	23★	9	9
小田倉配水池系 下新田給水栓	浄水	23○★	9	9	51	9	9	23○★	9	9	23○★	9	9
堀川配水池系 太陽の国 (浪江ひまわり荘)	浄水	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	9

細菌2・一般細菌・大腸菌

□・クリプトスポリジウム及びジアルジア

○・鉛

23・21項目+硝酸・亜硝酸態窒素+六価クロム

★・蒸発残留物

▲・カルシウム、マグネシウム(硬度)

●・農薬114